RG-11B-2

RG-11B2
REPLACEMENT WELL
10/22/04
0 2' 4' 6' 8'
2' 4' 6' 8' 10'

RG-11B2
REPLACEMENT WELL
10/22/04
NO RECOVERY
10' 12' 14' 16' 18'
12' 14' 16' 18' 20'

RG-11B2
REPLACEMENT WELL
10/22/04
20' 22' 24' 26' 28'
22' 24' 26' 28' 30'

RG-11B2
REPLACEMENT WELL
10/22/04
30' 32' 34' 36' 38'
32' 34' 36' 38' 40'

RG-11B2
REPLACEMENT WELL
10/22/04
40' 42' 44' 46' 48'
42' 44' 46' 48' 50'

RG-11B2
REPLACEMENT WELL
10/22/04
50' 52' 54' 56' 58'
52' 54' 56' 58' 60'

RG-11B2
REPLACEMENT WELL
10/22/04
60' 62' 64' 66' 68'
62' 64' 66' 68' 70'

RG-11B2
REPLACEMENT WELL
10/22/04
70' 72' 74' 76' 78'
72' 74' 76' 78' 80'

RGPZ-10B-2

RGPZ-10B2
11/23/04
0 2' 4' 6' 8'
2' 4' 6' 8' 10'

RGPZ-10B2
11/23/04
10 12' 14' 16' 18'
12' 14' 16' 18' 20'

RGPZ-10B2
11/23/04
20' 22' 24' 26' 28'
22' 24' 26' 28' 30'

RGPZ-10B2
11/23/04
30' 32' 34' 36' 38'
32' 34' 36' 38' 40'

RGPZ-10B2
11/23/04
40' 42' 44' 46' 48'
42' 44' 46' 48' 50'

RGPZ-10B2
11/23/04
50' 52' 54' 56' 58'
52' 54' 56' 58' 60'

RGPZ-10B2
11/23/04
60' 62' 64' 66' 68'
62' 64' 66' 68' 70'

RGPZ-10B2
11/23/04
70' 72' 74'
72' 74' 76' 75'
T.D.